

# Schieberkasten

Beitrag von „Rotti88“ vom 30. Januar 2015 um 07:40

Hallo,

ich habe gestern meinen Dicken wiederbekommen.

Alles halb so schlimm!!!!

Also am Turbolader musste nur ein O-Ring getauscht werden 😊👍

An der Drosselklappe musste ein Reparatur-Set für's Gestänge eingebaut werden 😊👍

Der Ruck beim Schalten ist noch da, aber nicht mehr so stark wie zuvor.

Werde deshalb nächste Woche mal mein Getriebe nach der TE-Methode spülen lassen.

Hoffe dadurch verbessert sich das nochmals.

Und ich kann wieder beruhigt mit meinem Dicken herumfahren 😊👍

Grüße Thomas