

Signalleitung vom Druckgeber Niveaureglung -G291

Beitrag von „Humvee“ vom 2. Februar 2015 um 20:45

Mögliche Ursachen:

Sicherung (en) haben einen schlechten Kontakt oder defekt
Verdrahtung und / oder Anschlüsse defekt
Niveauregulierung Sensor (G291) fehlerhaft

Mögliche Lösungen:

Prüfen / ersetzen Sicherung (en)

1.Sicherung (en) entfernen, und wieder rein

2.Die Enden der Sicherung (en) säubern (leichtes Anschleifen mit feinem Sandpapier, dann nur sehr wenig Kontaktspray drauf)

3.Sicherung (en) durch die Messung mit einem Multimeter (die Sicherung (en) sieht manchmal gut aus, aber der Schein trügt)

4.Sicherung (en) ersetzen

5.Manchmal ist nichts auf der Außenseite des Sicherungskastens sichtbar, aber innen könnte ein Defekt sein

6.ist der Teil, in dem die Sicherungen sitzt oxidiert oder geschmolzen ?

Prüfen / Leitungen und Anschlüsse

Prüfen (Messwertblöcke) / Sensor austauschen (G291)