

Schalter geht nicht für ESP Wagenhebermodus Fahrwerkeinstellung

Beitrag von „Humvee“ vom 4. Februar 2015 um 15:48

Hört sich an als wäre da ein Stecker abgegangen.
Ich würde mal die Mittelkonsole zerlegen und nachsehen