

# Schalter geht nicht für ESP Wagenhebermodus Fahrwerkeinstellung

**Beitrag von „Humvee“ vom 4. Februar 2015 um 15:48**

Hört sich an als wäre da ein Stecker abgegangen.  
Ich würde mal die Mittelkonsole zerlegen und nachsehen