

Firmwareupdate / Softwareupdate HN+_EU/RDW_VW_K0755 für RNS 850

Beitrag von „wefra“ vom 4. Februar 2015 um 18:43

[Zitat von Mike3.80](#)

Hast Du denn in den Einstellungen WLAN aktiviert?

also NICHT IM Green Menü!

Folgender Pfad:

setup

bluetooth/wlan

wlan

dann ganz oben den Hacken bei WLAN setzen

Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mich vertippt, mein TII ist Baujahr 2011. Im Setup Menü habe ich leider nur den Eintrag Bluetooth. Da steht nichts von WLAN.

Hat evtl. auch jemand einen TII von 2011 und damit Erfahrungen? Oder muss evtl. vom Freundlichen das WLAN Menü noch irgendwie freigeschaltet werden?