

xenon brenner d1s startet nicht nach austauschen

Beitrag von „EICHI2“ vom 5. Februar 2015 um 20:09

Moin also ich habe einen touareg der ersten Generation r5 2.5tdi luftfahrwerk hab das Problem gefunden bei mir hat sich das Steuergerät verabschiedet hab bei lichtex ein generalüberholtes gekauft und nun geht wieder alles