

Schieberkasten

Beitrag von „Touareg“ vom 11. Februar 2015 um 21:05

Hallo,

Das was du zwischen der 3. und 4. Fahrstufe als "Zwischengang" empfindest, ist eigentlich die Schliessung der Wandlerüberbrückungskupplung, es entsteht dann also Kraftschluss.

Aber spürbar rucken sollte es dabei nicht, das findet bei mir butterweich von statten. 😊

Bei "Vollgas" merke ich auch nichts davon, aber bei 3/4 Gas ist dieser Vorgang bei mir "hörbar" aber nicht spürbar, alles butterweich 😊

Gruss

Stefan