

# Ölverlust Ventildeckel / Injektoren ??

**Beitrag von „rebell“ vom 12. Februar 2015 um 10:55**

An meinem BKS schwitzt Öl an der rechten Bank oben heraus.

Es sieht so aus, als käme es rund um die Injektoren heraus, könnte aber auch Ventildeckel sein.

Wer hatte das schon mal auseinander?

Ist da irgend was bekannt, wo es herkommen könnte?