

# Problem bei RNS2-Update auf SW30

Beitrag von „SFL“ vom 17. Februar 2015 um 19:29

Hallo Leute,

ich habe mir die SW30 besorgt, und auf CD gebrannt.

Wenn ich die CD reinschiebe und auf NAV drücke, erscheint auch das Software-Menü mit den aktuellen Versionsdaten (SW28)

Ausser der Taste "Abbrechen" links unten, sind aber alle anderen Tasten ausgegraut, und somit nicht bedienbar.

Habe zwar mal auf "Laden" gedrückt, passiert ist aber leider nix.

Wo liegt das Problem ?

Was mache ich falsch ?

Kann es sein, das das RNS gesperrt ist, und man es erst mit VCDS (gekaufte Vollversion vorhanden) freischalten muss ?

Bin für jeden Tipp dankbar.....

Gruß

Stephan