

P2196 Bank 1 Sonde 1 Signal zu fett.

Beitrag von „coala“ vom 17. Februar 2015 um 21:07

[Zitat von Husky](#)

[...] Ich glaube, der spritzt Adblue ein? [...]

Servus Franz,

abgesehen von den USA-Modellen gibt es die AdBlue-Technik erst ab dem Facelift zum Herbst 2014 - und die hat nichts mit der Regeneration des DPF zu tun.

Grüße
Robert