

Problem bei RNS2-Update auf SW30

Beitrag von „Arndt“ vom 17. Februar 2015 um 23:04

[Zitat von SFL](#)

Hallo Leute,
ich habe mir die SW30 besorgt, und auf CD gebrannt.
Wenn ich die CD reinschiebe und auf NAV drücke, erscheint auch das Software-Menü
mit den aktuellen Versionsdaten (SW28)

.....

Wo liegt das Problem ?
Was mache ich falsch ?
Kann es sein, das das RNS gesperrt ist, und man es erst mit VCDS (gekaufte Vollversion
vorhanden) freischalten muss ?

Bin für jeden Tipp dankbar.....

Da man die originale VW-Firmware nicht erst auf CD brennen muss liegt der Verdacht nahe,
dass Du da mit einer inoffiziellen Version hantierst. Dazu wird Dir hier im Forum niemand eine
Antwort geben. Sei froh das Du nicht gleich das ganze Navi abgeschossen hast.