

P2196 Bank 1 Sonde 1 Signal zu fett.

Beitrag von „Husky“ vom 18. Februar 2015 um 12:49

Hallo Robert,

danke für die Korrektur meiner Aussage. Ein Bekannter hat den V10 mit Werks-DPF, und ich wusste, dass er einen kleinen Zusatztank hat, wo "etwas" eingefüllt wird.

Dachte, es wäre Adblue, die Flüssigkeit heisst aber wohl Satacen 25, habe gerade mal gegoogelt.

Gruss Franz