

P2196 Bank 1 Sonde 1 Signal zu fett.

Beitrag von „poni“ vom 19. Februar 2015 um 12:36

Hallo,

entschuldigt bitte meine laienhafte Frage, gibt es einen direkten Einfluss der Saugrohrklappe auf den Stellmotor vom Turbo?

Ich bin inzwischen sicher das die Saugrohrklappe eine defekt aufweist, wenn ich die beiden Klappen händisch betätige höre ich bei Klappe 2 ein leichtes Rasseln im unteren Stellbereich. Wenn es keinen Zusammenhang gibt darf ich wahrscheinlich von 2 Defekten ausgehen oder?
Danke