

Immer noch Kaltstartprobleme R5 2,5 TDI

Beitrag von „Frank Kanschat“ vom 22. Februar 2015 um 13:58

Hallo Topper,

danke für den Hinweis, habe nachgeschaut und die Pumpe ist an der Unterseite stark verölt..... ich werde sie die nächsten tage ausbauen und neu abdichten (Dichtsatz ist bestellt). Mal sehen ob es damit besser wird.

Viele GRüße

Frank