

# Immer noch Kaltstartprobleme R5 2,5 TDI

**Beitrag von „Frank Kanschat“ vom 22. Februar 2015 um 13:58**

Hallo Topper,

danke für den Hinweis, habe nachgeschaut und die Pumpe ist an der Unterseite stark verölt..... ich werde sie die nächsten tage ausbauen und neu abdichten ( Dichtsatz ist bestellt ). Mal sehen ob es damit besser wird.

Viele GRüße

Frank