

# RNS 510 Probleme Telefonbuch

**Beitrag von „märk72“ vom 24. Februar 2015 um 21:08**

Liebe Touareg-Gemeinde Seit August 2014 besitze ich einen Touareg (7L) Jg. 12.2007. Seit da "kämpfe" ich mit der Freisprecheinrichtung herum .... 😞 Radio/Navi = RNS510 (senkrechter SD-Schacht) Folgende Handys hatte ich bereits im Einsatz: HTC One = kein koppeln möglich iPhone 6 Plus = kein koppeln möglich Rest vom Text im Anhang!