

Neigung und Kippwinkel

Beitrag von „jamesbond“ vom 25. Februar 2015 um 13:08

[Zitat von coala](#)

Servus Dietmar,

es reicht (und gibt...) nur eine Sensorik beim Touareg,

Hallo Robert,

das stimmt ja auch .

Wir schreiben hier aneinander vorbei.

Ich habe auf das Bild im Eingangsbeitrag geantwortet ... und mit der eingesetzten Sensorik hat/hätte VW die beiden Winkelmesser nie in Betrieb genommen.

Damit VW die beiden Symbole für sich **haftungssicher** "freischaltet", hätten bessere und mehr Sensoren verbaut werden müssen ... sorry, ich habe die Planung gesehen.

Wenn VW an diesen Anzeigen für den Fahrer z.B. 32° Seitenneigung visuell anzeigt und das Auto fällt um .. es werden aber 34° beworben, dann gibt es die üblichen Klagen etc.

Ähnlich die "Nichtfreischaltung" der Komfortschließung ... das waren nur haftungstechnische Gründe.

LG

james