

RNS 510 Probleme Telefonbuch

Beitrag von „Humvee“ vom 25. Februar 2015 um 15:59

Ok, also PFSE hast du mal.

Ich musste beim Samsung immer die Statusleiste runterziehen, dann sah ich die Bestätigung Lösche alle Verbindungen im Fahrzeug und am Handy und kopple neu.

Wenn iPhone und Co funktionieren sollen, benötigst du eine PFSE 3C8 035 730 C oder D Diese findet man recht günstig in der Bucht