

# **V10 TDI (2005) Motor macht Geräusche und ist "zu laut"**

**Beitrag von „m5\_proppi“ vom 26. Februar 2015 um 12:50**

Das ist nicht nur doof, das kostet bei VW auch fast schon nen Tausender (inkl. Einbau)

Bei der Gelegenheit (Motor raus) würde ich an deiner Stelle auch gleich mal Lambdasonden, Nockenwellensensor, Differenzdrucksensoren auf Herz und Nieren prüfen lassen.

Die Teile an sich kosten nicht viel - zum Austausch muss die Maschine aber wieder komplett raus.