

# **TÜV / AU - keine OBD-Kommunikation bei Abgasuntersuchung ????? Was nun??**

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 2. März 2015 um 18:39**

Wenn die Lampe absichtlich deaktiviert wurde, dann hilft wohl nur mehr die letzte Software bei VW raufpielen. Dann stellt sich aber die Frage warum das geändert wurde? z.B.AGR deaktiviert weil undicht?

MfG

Hannes