

# Zu wenig Kühlwasser beim V6 Tdi

**Beitrag von „hecknschnoiza“ vom 2. März 2015 um 22:12**

Hallo Forenmitglieder.

Ich habe vor drei Monaten einen T1 11/2008 V6 Tdi 176kW mit 155.000 km von einem Händler gekauft. Sehr gute Ausstattung alles sieht wirklich gut aus.

Letzer Service vor 5.000km im September vorm Kauf im Dezember.

Heute, nach drei Monaten und ca 1.000 KM, sagte mir das Fahrzeug daß zu wenig Kühlwasser vorhanden ist. In der Werkstatt mussten 2 Liter nachgefüllt werden.

Er weist sonst keine offensichtlichen Mängel auf.

Startet Sauber, läuft ruhig, zieht gut und raucht auch nicht. Anfangs hatte ich manchmal in Kurven eine weisse Wolke für ein zwei sekunden wenn der Motor dann aber warmgelaufen war kam das auch nichtmehr vor

und nachdem ich im Januar eine 500KM fahrt absolviert hatte war das auch nichtmehr der Fall.

Es tropft nichts und Verkrustungen oder ähnliches konnte ich auch nicht feststellen heute.

Auch ist kein Öl im Kühlwasser zu erkennen oder umgekehrt.

Werde es jetzt ein paar Tage beobachten...

Die in der Werkstatt meinten daß es höchstwahrscheinlich nur ein Marderschaden an einem Schlauch ist.

Wenn was grösseres fehlen sollte müsste doch die Händlergewährleistung greifen oder?

Was meint ihr?