

Zu wenig Kühlwasser beim V6 Tdi

Beitrag von „coala“ vom 2. März 2015 um 22:14

Servus,

eine nicht ganz seltene Ursache ist auch der Kühler der Abgasrückführung, der ab und an mal undicht wird.

Grüße
Robert