

Zu wenig Kühlwasser beim V6 Tdi

Beitrag von „coala“ vom 2. März 2015 um 22:42

Servus,

in der Regel eher nicht, das Wasser läuft ja nicht literweise, sondern schön still und heimlich aus. Das fällt nur auf, wenn zeitweilig eine größere Menge Wasser in den Ansaugtrakt gelangt und bei betriebswarmen Motor siehst du das kaum im Rückspiegel. Btw.: Im Dieselkraftstoff sind bis zu 0,2% Wassergehalt zulässig 😊

Grüße
Robert