

Zu wenig Kühlwasser beim V6 Tdi

Beitrag von „Neumi“ vom 2. März 2015 um 23:10

Moin moin,

mein Kleiner hat auch mal Kühflüssigkeit verloren.

Bei mir war es eine Kühlwasserleitung die wohl bei einer früheren Reperatur beschädigt worden ist, sodass die Kühflüssigkeit quasi "ins" V gelaufen ist. Also zwischen die Zylinderbänke und da dann verdunstet ist.

Der 😊 vor Ort hat dann einen KV für meinen Händler erstellt und nachdem der bewilligt wurde wurde repariert.

Seit dem ist alles gut und die Marge des Händlers wohl im A... aber egal 😄

Gruß aus dem Norden

Basti