

# Zu wenig Kühlwasser beim V6 Tdi

**Beitrag von „bobel“ vom 3. März 2015 um 19:19**

Marderschaden glaub ich nicht wirklich - die Wasserschläuche sind nicht unbedingt die bevorzugte Knabbernahrung. Die bevorzugen meist die Kabel zu den Zündkerzen / Zündspulen. Wie schon vom User coala erwähnt, gehe ich auch zu 95% von einem defekten Abgasrückführkühler aus - diese sind beim V6 TDI reihenweise defekt (teilweise schon bei unter 50TKM). Pfützen wirst du auch keine finden, da das Wasser verdampft. Habe ich auch schon bereits 2x gehabt.