

Airbag

Beitrag von „rollo68“ vom 29. April 2004 um 09:42

Hallo!

Ich hatte heute morgen einen Termin beim Freundlichen ,auch wegen der Airbag Kontrolle.

Der Fehler ist bei VW bekannt.

Fehler bei mir: Seitenairbag links. Hier von WOB die Repanweisung:

Stecker unterm Sitz, Kontakt lösen und wieder Kontaktieren, Speicher löschen,
Kunde soll probefahren, wenn Fehler nicht mehr auftritt, Fall abschließen.

MFG

Roland