

# Kessy

**Beitrag von „strobi“ vom 4. März 2015 um 12:42**

Der Wagen ist inzwischen in der Werkstatt und der Fehler eingegrenzt:

1 Sensor in einer Tür ist defekt (im Fehlerspeicher abgelegt) und deshalb wird Kessy für alle Türen deaktiviert. Jetzt hat die Werkstatt den Sensor getauscht aber der Fehler bleibt bestehen. Sie sind aber zuversichtlich bis Morgen den Fehler gefunden zu haben. 🙏