

# Scheinwerfereinstellung T2 mit Dynamic Light Assist

Beitrag von „strobi“ vom 6. März 2015 um 06:27

[Zitat von coala](#)

m. E. ist die vertikale Stellgeschwindigkeit (nach unten) zu langsam, um auf den letzten Metern das entgegenkommende Fahrzeug rechtzeitig auszublenzen.

exakt meine Phänomen