

Bericht VW Touareg 2014 - Facelift

Beitrag von „Sittingbull“ vom 9. März 2015 um 16:30

[Zitat von coala](#)

nochmal zur Reifendruckkontrolle: Die richtigen Sensoren von VW haben die Teilenummer 5Q0907275. Die alten Sensoren des Vor-Facelifts (7P0907275) funktionieren definitiv nicht! Ebenso wenig ist es möglich, die RDK abzuschalten - weder geschieht dies automatisch* noch kann man das manuell machen. Dies deshalb, weil die Gesetzeslage das schlichtweg ab November 2014 bei Neufahrzeugen so vorschreibt.

*Die Bedienungsanleitung (Stand 11/2014) ist in diesem Punkt fehlerhaft und soll diesbezüglich noch entsprechend korrigiert werden.

Und so sieht das dann im Kombiinstrument aus, wenn es endlich funktioniert 😊

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

[...]

Hallo zusammen,

wer von euch hat denn schon den voreingestellten Soll-Wert von 2.3 bar auf einen sinnvollen Wert eingestellt oder stellen lassen - laut meiner Info kann das nur der 😊 ... 🙌

Grüße von Stephan 🙌