

# Bericht VW Touareg 2014 - Facelift

Beitrag von „Sittingbull“ vom 13. März 2015 um 12:53

Hallo zusammen,

war heute noch mal beim :), nachdem in den frühen Morgenstunden das System schon bei 2.8 bar Alarm gegeben hat 😞

Nun haben wir die Einstellung im RNS wieder auf "mittlere Beladung" geändert und es steht wieder Sollwert 2.3 im Display. Wieder mal ein Beispiel für wenig durchdachte und praxisnahe Software-Programmierung 🙄

Grüße von Stephan 😊