

BT Audio

Beitrag von „Humvee“ vom 20. März 2015 um 19:09

Das Telefonsteuergerät 3C8035730 C oder D ist normalerweise nicht mit dem T kompatibel. Es funktioniert zwar zufälligerweise mit dem RNS und MFA aber es fehlt einfach die Kommunikation übers Gateway für die Diagnose.

Darum ist es mit VCDS auch nicht ansprechbar und kann somit auch nicht im T selber codiert werden.

Dafür müsste es in ein neueres Fahrzeug eingebaut werden zum Codieren und dann zurück in den T (nur notwendig wenn man Sprachbedienung des RNS will und dieses Telefonsteuergerät verbaut hat)

Da gibt es nix zum Flashen.....----->dann geht gar nix mehr