

Komfortsteuergerät hat Schluckauf-Probleme und Lösung, aber eine Frage ist noch offen

Beitrag von „rebell“ vom 21. März 2015 um 11:45

Die einfachste Möglichkeit für diese Probleme wäre eine schwache Batterie.

Hier wurde schon über die seltsamsten Fehler berichtet, die als Ursache eine nicht mehr 100%ige Batterie hatten.

Die würde ich als erstes überprüfen.