

# **Komfortsteuergerät hat Schluckauf-Probleme und Lösung, aber eine Frage ist noch offen**

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 21. März 2015 um 11:56**

Hallo,

außer für den Defekt an der Ablage, scheint mir ursächlich die Batterie für die Probleme verantwortlich zu sein.

Gruß