

Komfortsteuergerät hat Schluckauf-Probleme und Lösung, aber eine Frage ist noch offen

Beitrag von „posiilgi“ vom 21. März 2015 um 16:09

Danke für eure Meldungen. Ich habe auch die Batterie in Verdacht und werde beide demnächst wechseln. Darum sollte es aber nicht gehen. Die Probleme sind ja erstmal gelöst. Ich wollte mit den Frust der letzten Tage nur mal von der Seele schreiben und das abklemmen der Batterie als Lösung für so manches steuergeräteproblem festhalten.

mir ist zwar noch nicht klar, wie eine zu schwache Batterie einen Verstärker sterben lassen kann, aber auch würde mir nicht weiter helfen. Im Moment brauch ich eigentlich nur eine Antwort auf die Frage: sind die Verstärker identisch?

Gruss Christian