

# Verkehrszeichenerkennung Sign Assist

**Beitrag von „dodo911“ vom 23. März 2015 um 14:46**

Ich kann hierzu mal einen Zwischenstand geben:

1. Die RNS Software 0755 ist wenigstens notwendig
2. Die Navikarte muss wenigstens Stand 2012 sein (ich lasse mir die V7 demnächst noch aufspielen)
3. Das Kombiinstrument sollte eine neuere Software haben. Ob die KI-Software neu genug ist, kann man am Modus Navigation sehen. Ist dort eine blaue Kompassrose, dann ist die Software zu alt und muss neu gemacht werden. Passend ist es, wenn dort eine schwarz/weiße Kompassrose zu finden ist. Die KI-Software kann z.B. mittels VCP eingespielt werden. Problem ist, die Software zu bekommen. Die Datei ist nicht leicht zu ergattern, vor allem, weil man eine für seine KI passende Software finden muss. Da bin ich aktuell dran. Ich habe hier schon erste Erfolge erzielt, aber noch keine Software hier.

Übrigens kann man 1. und 2. auch einfach bei VW machen lassen. Nur 3. klappt nicht, da man eine nicht offiziell freigegebene Software braucht.