

# **LED Rückleuchten scheuern an Karosserie den Lack weg**

**Beitrag von „Mike3.80“ vom 23. März 2015 um 17:25**

Hallo Zusammen,

ich habe ja nun seit ein paar Tagen meinen neuen Touareg.

Mir ist eben aufgefallen, dass die LED Rückleuchte oben an der Karosserie also am Seitenteil scheuert. Die Leuchte liegt dort quasi an. War heute beim VW Servicepartner, dort wurden Fotos gemacht und es wird eine Meldung nach WOB geben. Der Lack an der linken Fahrzeugseite ist bereits durchgeschliffen, hier droht Rost.

Achtet bei euch auch mal bitte darauf, bevor der gute Touri vom rost zerfressen wird.

Ich warte nun auf Rückmeldung bzgl. einer Lösung. Wird aber wahrscheinlich auf eine Lackierung hinaus laufen.