

DPF zu??

Beitrag von „Hannes H.“ vom 27. März 2015 um 07:18

[Zitat von Andyorange](#)

Hallo Hannes,
ich habe nun mal nachgesehen und am Motor außen nichts komisches festgestellt.
Das einzige was mir aufgefallen ist, dass durch die Nockenwellenentlüftung Öldampf entweicht, was ja normal ist und sich beim Zuhalten der Nockenwellenentlüftung Druck aufbaut.

Von außen wirst du auch nichts merken, wenn die PD-Elemente nicht mehr richtig sitzen. Da musst du den Druck des Kraftstoffes im Zylinderkopf messen.

Was verstehst du unter der Nockenwellenentlüftung?

MfG

Hannes