

Windgeräusche (?) Fahrerseite hinter dem Lenkrad Amaturenbrett

Beitrag von „Ralf4711“ vom 27. März 2015 um 07:48

Hallo Zusammen,

seit kurzem ist mir aufgefallen das so ab ca. 80 Km/h Geräusche aus dem Amerturenbrett vor mir kommen.

Die üblichen verdächtigen Klimaanlage, Lüfter scheiden aus die Stellmotoren glaube ich auch. Gibt es aus dem Innenraum eine Verbindung in den Motorraum (damals als ich die Standheizung nachgerüstet habe sah das alles sehr zu aus, deshalb ist die Steuerung auch in den Wasserkasten gewandert).

Vom geräusch her müste es knapp unterhalb der windschutzscheibe in der Mitte zwischen Fahrzeugmitte und Seitenscheibe sein.

Oder kann das auch ein nicht mehr geschmiertes Wellenlager von was auch immer sein?

Der Spiegel ist es nicht ... das Problem hatte ich schon und ist behoben 😊

Grüße

Ralf