

Komfortsteuergerät hat Schluckauf-Probleme und Lösung, aber eine Frage ist noch offen

Beitrag von „posiilgi“ vom 27. März 2015 um 20:15

Hallo,

Ich hoffe, ich habe meine Probleme heute entgültig beseitigt...der Dicke bekam von mir 2 neue Batterien spendiert...Die Vordere unter dem Fahrersitz (110Ah) ist eine Varta Silver Dynamik mit 110Ah gewichen, die Hintere (85AH AGM) ist eine Varta Silver Dynamik AGM mit 95 Ah gewichen...Die Ersatzbatterien haben genau die selben Außenmaße wie die Originalen Vorgänger...es ist davon auszugehen, dass ich noch die ersten Batterien drin hatte...

Auch die Endstufe wurde gewechselt, nun laufen wieder alle Lautsprecher...Für die Zukunft und auch für alle hier, würde ich die Frage nach Endstufen mit fast gleichen Teilenummern aus dem T5 nochmal aufwerfen...da lässt sich bei der Ersatzteilorganisation eine Menge Geld sparen...Sind diese identisch? Wer weiß was?

Gruß Christian