

ABS und Schleudergefahr erscheinen auf dem Bildschirm

Beitrag von „samson22“ vom 30. März 2015 um 13:36

Touareg V10 230ffDIA6A

2007-10-16

Modelljahr 2008

Hallo allerseits,

Die beiden o.g. Icons erscheinen als Fehler auf dem Bildschirm. Bisher 3 x. Bei langsamer Fahrt nach dem Rückwärtsfahren. Parallel zum Einschalten geht ein leichter Ruck durch das Fahrzeug. Nach meiner Meinung kommt es von hinten. Nach einigen Minuten verschwindet die Fehlermeldung vom Schirm. Es gibt keine Beeinträchtigung beim Fahren, auch keine Geräusche. Aber normal ist das nicht.

Wer hat eine Idee?

Grüße Samson22