

ABS und Schleudergefahr erscheinen auf dem Bildschirm

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 30. März 2015 um 18:19

[Zitat von BadBunny](#)

Bei uns war einer der ABS Sensoren defekt. Er wurde ausgetauscht und das Problem war behoben.

Geändert von Sittingbull (30. Mar. 2015 um 15:32 Uhr) Grund: unsinniger Link entfernt !

Hallo Stephan,
die ist sein/ihr erster Beitrag.
Wo sollte es bein bösen Osterhäschen hingehen?

Gruß