

RDKS HUF Gen3 kompatibel mit Felge etabeta Tetsut?

Beitrag von „Cars10“ vom 31. März 2015 um 11:12

Hallo Zusammen,

hab auch nochmal eine Frage zu den Reifendrucksensoren:

Meinen Tiguan BJ 2012 zeigt bei den Sommerreifen (original) den Druck jedes einzelnen Rades an. Sind die Winterreifen montiert (ohne Sensoren), verschwindet diese Anzeige im Bordcomputer. Mit montierten Sommerreifen kommt die Anzeige selbständig zurück.

Bei meinem neuen Dicken (BJ 2015) habe ich sofort die 17" Sommerreifen zum Händler geschafft und 18" auf Brock Alus beim Reifenhändler meines Vertrauens geholt. Der hat nach eigenen Angaben Originalsensoren verbaut, kam dann mit einem Anlerngerät und hat dann gesagt "Die sind ja original, lernen sich selbst an"

Im Bordcomputer wird **kein** Reifendruck angezeigt. Unter "Car - Einstellungen" ist eine Option für die Sensoren zu finden - da kann ich jedoch nur den Beladungszustand des Fahrzeugs wählen.

Wie ist das bei Euch??? Wird der Reifendruck angezeigt?? Sind die Sensoren falsch?? Kommt da beim Touareg keine Fehlermeldung ohne die Sensoren weil die jetzt vorgeschrieben sind???

Viele Grüße und Danke vorab
Carsten