

RDKS HUF Gen3 kompatibel mit Felge etabeta Tetsut?

Beitrag von „coala“ vom 31. März 2015 um 11:33

Servus Carsten,

wenn keine (oder keine kompatiblen Sensoren) erkannt werden, bekommst du bei jedem Fahrzeugstart ein blinkendes, gelbes Warnsignal im Kombiinstrument, das nach kurzer Zeit in ein Dauerleuchten übergeht. Die trifft nur für Fahrzeuge ab Facelift 2014 zu, da RDK ab hier gesetzliche Vorschrift.

Weiß jetzt natürlich nicht, ob du dich damit schon beschäftigt hast und auf der richtigen Fährte bist? Den Reifendruck solltest du im Display des KI (nicht im RNS) angezeigt bekommen. Druck auf die Taste mit den drei horizontalen Balken ganz unten rechts im Lenkrad > Blättern zu Reifendruck.

Grüße
Robert