

VW Touareg v6tdi

Beitrag von „kb958291“ vom 2. April 2015 um 14:44

Der weisse Rauch kann auch eine Regeneration des DPF sein, bei viel Kurzstrecke wird der DPF oft nicht richtig regeneriert.