

# VW Touareg v6tdi

Beitrag von „Harald\_“ vom 2. April 2015 um 15:48

[Zitat von kb958291](#)

Der weisse Rauch kann auch eine Regeneration des DPF sein, bei viel Kurzstrecke wird der DPF oft nicht richtig regeneriert.

...ja, das hatte mein V8 TDI auch schon.....ich denke, das ist so.....