

Verkehrszeichenerkennung Sign Assist

Beitrag von „Arndt“ vom 2. April 2015 um 20:57

Ich habe jetzt nochmal in den alten Unterlagen nachgesehen. Basis ist ein 7P mit Modelljahr 2012.

Folgende Steuergeräte würden neu geflasht:

- 85_KameraSG SW 0035
- 8E_BildverarbeitungsSG SW 0035
- 17_KombiSG SW 0318

Dazu mussten noch folgende Steuergeräte auf VZW kodiert werden:

- 8E_BVS
- 17_Kombi
- 5F_MainUnit

Das sind alle Informationen die ich dazu habe.

NEIN, ich habe keine passende Software oder Firmware dafür.

Und ich erzähle NICHT wer es gemacht hat.

Das Ganze lief dann sofort mit der Karte im Auslieferungszustand des Autos - also wahrscheinlich die 2011er, da diese ja meist im Frühjahr aktualisiert werden. Ein Update der Karte in 2013 brachte keine merklichen Änderungen in der Funktion der VZE.