

Probleme mit Automatik 5. Gang

Beitrag von „a_friend“ vom 8. April 2015 um 09:50

Ich hatte das gleiche Problem - ebenfalls bei ca. 120 Tkm Laufleistung.
Diagnose: Defektes Magnetventil im Schieberkasten!