

Touareg 7L Klimakondensator angeblich durch Steinschlag defekt

Beitrag von „david2806“ vom 14. April 2015 um 14:24

Hallo Zusammen,

5 Tage nach Kauf des Dicken ist mir aufgefallen dass die Klimaanlage nicht vernünftig kühlt. Nach Werkstattaufenthalt bei VW heisst es, dass der Klima Kondensator einen Steinschlag hat und die Kosten selbst getragen werden müssen. Hat von euch schon mal jemand so etwas erlebt? Ich bin damit natürlich nicht einverstanden (Reparaturkosten ca. 1000 €). Wie will der Händler beweisen, dass ich diesen Steinschlag verursacht habe und woher weiss ich, dass es sich um einen Steinschlag handelt.

Über euer Feedback würde ich mich freuen.

LG