

Touareg 7L Klimakondensator angeblich durch Steinschlag defekt

Beitrag von „macko“ vom 14. April 2015 um 17:44

Servus Arndt,

denke der Threadersteller will eher auf einen "versteckten" Mangel hinaus, der bei Kauf des T vor 5 Tagen schon existent war...

Allerdings vermute ich eher, der Händler meint den Klimakühler, der vor dem eigentlichen Wasserkühler sitzt. Der Kondensator sitzt nicht in einem Bereich, den ein Stein erreichen kann...

Hast Du denn die Klima bei Kauf nicht getestet?

Gruss
Marco