

# Touareg 7L Klimakondensator angeblich durch Steinschlag defekt

Beitrag von „coala“ vom 14. April 2015 um 18:39

[Zitat von macko](#)

[...] meint den Klimakühler, der vor dem eigentlichen Wasserkühler sitzt. Der Kondensator sitzt nicht in einem Bereich, den ein Stein erreichen kann... [...]

Servus Marco,

der Verdampfer sitzt innen im Klimakasten, der Verflüssiger (auch Kondensator genannt) befindet sich vor dem Wasserkühler 😊

Grüße  
Robert